

## **Landratsamt Borna**

### **Fortbewegung im Gebäude**

#### **Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)**

##### **Allgemein**

- ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.
- visuell kontrastierende Gestaltung der Ausstattungselemente

#### **Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)**

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend

#### **Türen (DIN 18040 A4.3.3)**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor den Türen für Rollstuhlfahrer vorhanden.
- kontrastreiche Gestaltung
- Beschilderungen/Beschriftungen befinden sich an der Seite der Türklinke.
- deutlich wahrnehmbar
- taktil eindeutig erkennbar
- Die Tür lässt sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.