

## **Stadtverwaltung Coswig**

### **Fortbewegung im Gebäude**

#### **Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)**

##### **Allgemein**

- ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.

#### **Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)**

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend

#### **Türen (DIN 18040 A4.3.3)**

- genügend Bewegungsfläche vor den Türen für Rollstuhlfahrer vorhanden
- Beschilderungen/Beschriftungen befinden sich an der Seite der Türklinke
- deutlich wahrnehmbar
- taktil eindeutig erkennbar
- Die Türen lassen sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.