

Gesamteinschätzung Landratsamt Nordsachsen – Außenstelle Oschatz

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Tür ist eine Schiebetür und wird nach links geschoben.
- Beschriftung ist direkt auf der Tür.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann nur von links angefahren werden.

WC-Becken

- Spülung ist im Rücken.
- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit

Notruf

- roter Schalter rechts neben dem WC
- Kann vom WC-Becken sitzend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.