

# **Gesamteinschätzung Landratsamt Nordsachsen – Außenstelle Oschatz**

## **Fortbewegung im Gebäude**

### **Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)**

#### **Allgemein**

- ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.

#### **Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)**

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend
- Es liegen ganzjährig zusätzlich Schmutzfangmatten aus.

#### **Türen**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor den Türen vorhanden.
- kontrastreiche Gestaltung
- deutlich wahrnehmbar
- taktil eindeutig erkennbar
- Lassen sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.
- Die Beschilderung befindet sich ab der Seite der Türklinke.