

Gesamteinschätzung Landratsamt – Verwaltungsstandort Torgau

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Tür öffnet nach außen
- Beschriftung sich links neben der Tür an der Wand, jedoch ist die Türklinke rechts
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.

WC-Becken

- Spülung ist im Rücken
- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann im Sitzen und am Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.