

## **Bürgerbüro Böhlitz-Ehrenberg**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach außen.

#### **Bewegungsfläche**

- WC ist für Rollstuhlfahrer nicht beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung Sanitärobject**

- nicht visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- hochklappbarer Stützgriff nur auf einer Seite

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- Notruf ist vorhanden, jedoch weiß, daher schwer erkennbar und reicht nicht bis zum Boden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.