

## **Bürgerbüro Paunsdorf-Center**

### **Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)**

- Der Aufzug ist nicht gut auffindbar.
- Die Etagen werden im Fahrstuhl angesagt.

### **Zugang und Tür**

- Vor der Aufzugstür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist nicht gegeben.
- Handlauf