

Bürgerbüro Südwest-Zentrum

Fortbewegung im Gebäude

Flure (DIN 18040 A4.3.2; DIN 32975 A4.2)

Allgemein

- ausreichende Beleuchtung zum Orientieren
- Es ist genügend Bewegungsspielraum in Breite und Durchgang vorhanden.

Bodenbeläge (DIN 18040 A4.3.4)

- rutschhemmend
- fest verlegt
- visuell kontrastierend

Türen (DIN 18040 A4.3.3)

- Die Eingangstür befindet sich in einer Ecke, die Tür öffnet nach Außen und es handelt sich um eine schwere Brandschutztür. Daher ist ein Rollstuhlfahrer hier auf Hilfe angewiesen.