

Bürgerbüro Südwest-Zentrum

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Eingang in der Tiefgarage

- ausreichende Beleuchtung
- Eingangstür ist für Rollstuhlfahrer nutzbar.
- Die Tür ist nicht deutlich wahrnehmbar, hat keine visuell kontrastierende Gestaltung, lässt sich nicht leicht öffnen und schließen. (Brandschutztür)

Eingang über die Bismarckstraße

- Eingang für Rollstuhlfahrer nutzbar
- Tür deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen und schließen

Ausgang in die Tiefgarage

- Tür deutlich wahrnehmbar

Ausgang zur Bismarckstraße

- Tür deutlich wahrnehmbar