

## **Gemeindeverwaltung Lohsa**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Für Rollstuhlfahrer ist die rechte Seite eingeschränkt und kann daher nur von links angefahren werden.

#### **Ausstattung Sanitärobjekt**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- hochklappbarer Stützgriff nur auf beiden Seiten
- Spülung ist in Sitzposition auslösbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- Der Notruf kann vom Boden aus liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.