

Sozialamt – Außenstelle Grimma

Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)

- gut auffindbar
- Die Tasten sind gut fühlbar, haben jedoch keine Punktschrift und es gibt keine Sprachausgabe.

Zugang und Tür

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.
- Handlauf vorhanden